



ACEG
 Romeinsesteenweg 524, 28b
 1853, Strombeek-Bever
 BTW nr: 0846 351 031
 boekhouding@aceg.be
 Tel: 02 880 88 90

JOB OVERZICHT

Jean-Claude en Sonja Dhr. Laurent en Mevr. De Grootte

Ninoofsesteenweg 533 533

1701 Itterbeek

Belgie

0879972419

jeanclaude_laurent@skynet.be skinhealing@hotmail.com

Job:	Datum:	Adres	Inspecteur
194985	22/07/2019	1702 Groot-Bijgaarden Brusselstraat 101-103	Morad Asbai

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
239517	PC.EK1.03 Immo EK: EK OB	Elektrische keuringen immo	-	Not conform	I1.01 Eëndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)				
					I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)				
					I2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (art70.05, 85.08) (toegankelijkheid)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Client reference	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					<p>I3.05 Aardingsonderbreker is niet bereikbaar. (art15.01, 70.05) De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm (huishoudelijke installatie)</p>				
					<p>I5.10 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (art19, 49.01, 248)</p>				
					<p>O10 Tellerlokaal niet toegankelijk op ogenblik van de keuring.</p>				
					<p>O11 Geen toestemming om de elektrische installatie spanningsloos te stellen (toestellen). Niet alle metingen/onderzoeken konden worden uitgevoerd.</p>				
					<p>O13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.</p>				
					<p>O14 De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5Mohm.</p>				

